产品操作说明


LFM11系列

微差压传感器/变送器





选型表




产品特色

- LFM11系列微差压传感器/变送器是检测差压或表压压力,并 把这个压力值转换为成比例的电信号输出,用于智能楼宇能源 管理系统,起到测量楼宇增压和空气流动控制所需的精确压力 变送器功能 和流量。
- 使用压力值可以通过LFM11系列产品内置的拨码开关进行现场 设定。
- 量程: 0~±10Pa/0~±10,000Pa
- 精度: ±1.0%
- 多种压力单位可切换
- LCD背光数字显示屏或无显示屏
- 开机自动零点校准
- 响应时间通过产品内置的拔码开关现场可调(0.5S~4S)
- 手动按键压差零点校准
- 采用进口微压芯体
- 旋转方式固定于安装背板(安装板与主机分体,这样可以实 行分步分期式安装)

技术规格

量程	LFM110 -1,000~+1,000Pa 最小可设0~+100Pa LFM112 -10,000~+10,000Pa 最小可设0~+1000Pa LFM116 -100~+100Pa 最小可设0~+10Pa							
精确度	±1.0%							
压力 单位	Pa, mmH2O, mbar, inWC, mmHG, daPa, KPa, hPa							
输出信 号	0~5VDC、0~10VDC、4~20mA、RS-485信号 (二线制、三线制输出,可同时使用模拟信号; RS- 485型只有RS-485信号输出)							
电源供应	两组同时输出,输入电压为16~30VAC/VDC,可配 24 VDC适配器(3.5x1.35mm)供电 4~20mA(两线制)输出,输入电压为无极性 [®] 的 12~30VDC 0~5V/10VDC输出,输入电压16~30VAC/VDC RS-485输出,输入电压为12~30VAC/VDC							
功耗	≤1.5W							

① 无极性:输入电压源不分正负极



响应时间	0.5s,1s,2s,4s				
分辨率	LFM110 LFM112	1Pa,0.1mmH ₂ O,0.01mbar,0.004inWG, 0.007mmHG,0.1daPa,0.001KPa,0.001hPa			
	LFM116	0.1Pa,0.01mmH ₂ O,0.01mbar,0.01daPa,0.001hPa			
零点校准	手动按键零点校准				
测量介质	空气和中性气体				
允许过压	15KPa(LFM110);150KPa(LFM112);4.5KPa(LFM116)				
使用温度	-10~+60°C				
存储温度	-10~+70°C				


机械参数

外壳材质: 工业塑料, 防护等级IP54

显示屏: 背光液晶显示,50×22.5 mm (二线制无背光)

数字高度: 测量值10 mm, 单位5 mm 压力接口: 金属倒刺接口, Ø 6.2 mm 电缆接头: 电缆最大直径Ø8mm

重 量: 166g



手动清零按钮 电源接线端 线缆接入接头

图3 LFM11X-CX(D)内部电路

功能详解



图1 LFM11X-XAX内部电路



图2 LFM11X-XBX内部电路



图4 LFM11X-XEX内部电路

1 显示功能

显示压力值,同时可切换显示单位Pa、mmH,O、inWG、 mmHG, daPa, KPa, hPa, mbar.

2 设置功能

通过面板背面(显示面为正面)设置按钮进行精度校准。 以量程-1,000~1,000Pa为例,按按钮进入校准界面,将压力源调 至-1,000Pa,继续按键保存当前值为-1,000Pa,之后每增加 500Pa进行一次校验。若校准时前一个值大于等于后一个值,则 校验失败显示"Err",校验值不保存。(需在高精度压力源下进 行校验,用户请勿轻易使用)

3 手动清零

按面板背面(显示面为正)按钮可进行手动清零,零点将 被保存。(如果客户现场安装时发现通电后液晶显示压力值或 输出信号有偏差时,请保持与安装方式平行的状态下手动清 寒)

4 拨码开关设置

① 量程设置

量程拨码开关上三位进行量程设定(量程只关乎输出,举 例: 置量程100Pa即显示0~100Pa时对应模拟量输出4~20mA和 $0\sim5$ VDC/ $0\sim10$ VDC).

量程拨码 开关组合	型号单位	Pa	mmH ₂ O	mbar	inWG	mmHG	daPa	KPa	hPa
	LFM116	10.0	1.00	0.100	/	/	1.00	/	0.100
3 2 1	LFM110	100	10.0	1.00	0.40	0.75	10.0	0.100	1.00
1	LFM112	1,000	100.0	10.00	4.00	7.50	100	1.000	10.00
4	LFM116	25.0	2.50	0.250	/	/	2.50	/	0.250
3 2 1	LFM110	250	25.0	2.50	1.00	1.87	25.0	0.250	2.50
1	LFM112	2,500	250.0	25.00	10.00	18.75	250.0	2.500	25.00
4	LFM116	50.0	5.00	0.500	/	/	5.00	/	0.500
4 3 2	LFM110	500	50.0	5.00	2.00	3.750	50.0	0.500	5.00
	LFM112	5,000	500.0	50.00	20.00	37.50	500.0	5.000	50.00
4	LFM116	75.0	7.50	0.750	/	/	7.50	/	0.750
4 3 2 1	LFM110	750	75.0	7.50	3.00	5.62	75.0	0.750	7.50
	LFM112	7,500	750.0	75.00	30.00	56.20	750.0	7.500	75.00
4	LFM116	100.0	10.00	1.000	/	/	10.00	/	1.000
3 2 1	LFM110	1,000	100.0	10.0	4.00	7.50	100.0	1.000	10.00
1	LFM112	10,000	1,000.0	100.00	40.00	75.00	1,000.0	10.000	100.00

全量程/量程置中设置(0~1,000Pa为例)若需要设置量程种 类,将量程拨码开关最下一位依照下图提示设置于对应的位置即





全量程:0~1,000Pa

量程置中: -500Pa~500Pa

₫小心地依照拨码开关的组合设置变送器。变送器开启电 源后,如果显示屏出现 "Err",表示拨码开关设置错误。如发生上 述情况时, 先关闭变送器电源, 重新设置正确的拨码开关组合, 然 后再重新启动电源即可。

② 单位设置

单位拨码开关上三位测量单位设置:请依照下图将拨码开关 拨到相应位置

设置种类	Pa	mmH ₂ O	mbar	inWG
拨指 开关 位置				
设置种类	mmHG	daPa	KPa	hPa
拨指 开关 位置				

③ 自动清零设置

单位拨码开关最下面一位为开机自动置零(开机自动置零数 据不保存, 即当自动置零关闭时, 零点位置恢复致最后一次标 定值)。





不启动开机自动置零

启动开机自动置零

响应时间设置

响应时间拨码开关设置响应时间:请依照下图将拨码开关拨到 相应位置

设置种类		0.5 s	1 s	2 s	4 s
	4 3 2 1				

⑤ 通讯模式设置

响应时间拨码开关设置RS-485通讯模式:请依照下图将拨码开 关拨到相应位置。(只适用于RS-485通讯款)









图4排针为RS-485 A-B线匹配电阻跳线, 当通讯距离超过300米 备注: 取下前盖堵头和后盖橡胶塞, 将导线穿过防水接头, 正确 时,可选择将末端仪表跳线连接,以降低通讯电路信号反射干扰。

电器接线





4~20mA两线制 无极型




- 3、输出信号地 GND
- 4、电压输出信号 V out
- 5、输出信号地 GND
- 6、电流输出信号 I_out
- 4~20mA & 0~5/10VDC 六线制

OUT θ θ θ 电源供电 16~30 VAC/VDC 0~5VDC/0~10VDC三线制

接入端子,旋紧防水接头、盖好后盖橡胶塞即可。

安装方式

将塑料背板固定在墙面。(钻孔06mm,深度30mm,随货提供 螺丝和配件)将变送器置于背板上(请见右图中的A部位)顺时 针旋转变送器,当听到卡入声即是正确的安装变送器。



维修保养

请避免使用刺激性溶剂或使用含有甲醛 (福尔马林) 成分的 清洁剂清洁变送器和探头。

选购和配件

- 电源适配器
- 连接用软管

常见问题及解决办法

- 1、显示量程或单位与设置不符。
- ① 拨码开关未拨到位,下电重拨后重新启动。
- 2、加压后压力显示或输出值无变化(多显示为0或者 FULL) 或变化不准。
 - ① 加载压力是否超过爆破压力直接冲坏压力芯体;
- ② 使用介质是否存在腐蚀性或者与所购产品适用介质存 在出入(现有微压差变送器均为无腐蚀性气体);
- ③ 检查进气软管有无异物阻塞 (颗粒物或者水柱) 或泄 漏:
- ④ 使用环境温度是否超出补偿温度范围(微压差变送器 温度补偿范围-10~60℃);
- ⑤ 有无在加压情况下进行清零误操作,如有则在确定无 输入压力状态下再次清零;
- ⑥ 有无对设置按钮进行误操作(设置按钮有防误操作机 制,即设置点压力值必须从小往大递增才能最后设置成功,需 在高精压力源下进行校准设置,不推荐客户自行校准,如因校 准操作造成偏差,则需返厂重校)。
- 3、压力显示值正常,无输出模拟量或模拟量输出不 准。
 - ① 检查输出线连接是否正常;
- ② 三线制输出则需检测变送器与控制仪表共地是否正常 (即地线必须相连);
 - ③ 检查负载电阻选用是否恰当。
 - 4、零点压力值有轻微漂移。
 - ① 待漂移稳定后进行清零操作。

如上述方法无法消除故障,则与厂家联系!

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司