ToxiRAE 3

PGM-1700 系列 个人用有毒气体检测仪



使用说明书



文件号: G01-4002-C00

版本号: A, 2007年12月



- 使用前须知 -

任何人在对产品进行使用、维护、检修前必须先阅读本手册。只有按厂家的指示使用、维护和检修,产品的运行才会达到设计要求。

警告!

▲ 为防止电击危险,打开仪器盖前一定要关闭电源。为维修取下传感器前,请断开电池与 仪器的连接。在开盖的情况下绝对禁止操作。请一定在确认无危险的区域打开仪器盖 及取下传感器。

⚠ 只可使用RAE公司的传感器。不同型号的传感器不可互换,请务必使用与检测仪配套的 传感器。只可使用RAE公司的电池套件。使用其它来源的配件,将导致保修承诺失效, 并影响产品的安全性。

▲ 使用前先标定。



▲ 确保进气孔无污垢和碎片。



▲ 妥善回收利用废弃锂电池。


本质安全认证:

美国、加拿大: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Groups A, B, C, D, T4 number: 1963909 CE 0575 ATEX II 1G Ex ia IIc T4 DNV 2007 OSL-ATEX-9012x Ex ia IIC T4 IECEx DNV 07, 0004x -20° C≤ Tamb≤ +60° C

目录

| 标准配置 | 1 |
|----------------|---|
| 主机及相应传感器 | 1 |
| 标定套件 | |
| 概述 | |
| 物理描述 | |
| 显示项目 | |
| 仪器操作 | |
| 打开检测仪 | |
| 使用检测仪 | |
| 短期暴露极限值 (STEL) | |
| 时间加权平均值(TWA) | |
| 峰值读数 (PEAK) | |
| 报警记录 | |
| 红外通信 | |

| 关机 | 9 |
|-----------------|----|
| 编程 (PROGRAM) 模式 | 10 |
| 标定检测仪 | 10 |
| 何时需标定检测仪? | 11 |
| 扩展标定流程 | 11 |
| 零点标定 | 12 |
| 扩展标定 | 13 |
| 修改预设报警值、校正气参数 | 14 |
| 清除数据日志 | 15 |
| 维护保养 | 16 |
| 更换锂电池 | 16 |
| 技术指标 | |
| 表 1: 传感器配置 | 21 |
| 表 2: 报警信号 | 22 |






标准配置

主机及相应传感器 内置的高容量锂电池 标气帽 背夹 操作手册

标定套件

检测气体(与传感器类型相配) 气体调压器、流量控制器 硬质运输箱





概述

TOXIRAE 3 是一种可持续显示有毒气体浓度的个人用毒气检测仪,价格略贵于传统的一次性检测仪。与传统一次性检测仪相比,TOXIRAE 3 不单显示电池的剩余寿命,它能持续、数字化地显示全方位的检测数据,包括所选的气体浓度、STEL值、TWA值、峰值、STEL和TWA高/低报警值。


产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作,简单易行。TOXIRAE的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限,以满足个性化需求。不同于一次性检测仪,一旦开机就无法停止,直到耗尽电池;用户可以由自己来决定在什么时间、什么地点使用TOXIRAE 3,并据此进行开机或关机操作。


TOXIRAE 3没有事先预设一个报废时间,所以用户可以完整的享受电池和传感器使用寿命。 传感器和电池都能方便地在当地更换。



物理描述

- 1: 蜂鸣器
- 2: 红色LED报警灯
- 3: LCD显示屏
- 4: 模式键
- 5: YES/+ 键
- 6: 红外通信端口
- 7: 鳄鱼夹
- 8: 传感器







显示项目

1: 标定 2: 检测到期

3: 零点标定

4: 扩展标定/校正气参数设定

5: TWA报警/ TWA报警设定

6: STEL报警/STEL报警设定

7: 低报警/低报警设定

8: 报警显示 9: 帮助

10: 通信信号

11, 13. 气体浓度单位


12, 14, 15: 气体名称

16: 气体浓度

17: 高报警/高报警设定

18: 仪器OK

19: 电池





仪器操作

打开检测仪

打开前先确认是否已装好锂电池。按住"MODE",发出"嘟"后松开。 仪器此时已被打开。

检测仪在预热前会先做一次自我检查。 田户将看到韧件版本号的显示(例加,"F1

用户将看到韧件版本号的显示 (例如: "F.1.0" 代表韧件版本1.0) 预热倒计时结束后,将显示当前的气体浓度。



使用检测仪

检测仪打开并完成预热后,将进入检测模式。显示屏显示指定气体的实时浓度。




"OK"代表传感器性能良好。如果显示"BUMP",则代表检测到期或用户需要作冲击测试才能清除这个错误消息。



用户还可以在MONITOR模式下查看分析数据——STEL、TWA及PEAK。在当前的气体浓度界面下,按"MODE"依次查看以上分析数据。


提示: 如果气体浓度超过了预设报警下限,检测仪将报警,用户应立即离开受污染区域。 参见表1中的预设报警下限。

阅读分析数据后,用户可查看近10次历史报警数据。按"YES"后,LCD将轮流显示这些数据。按 "MODE"退出。






TOXIRAE 3 有一个红外端口,通过这个端口,用户可以利用软件在电脑上编辑报警下限、校正气设定等参数并下载历史记录。





短期暴露极限值(STEL)



STEL代表过去15分钟内气体的平均浓度。

提示: 15分钟后STEL读数才有显示。

时间加权平均值 (TWA)




TWA 代表仪器开启后的累积气体浓度除以8小时得到的平均值。




峰值读数 (PEAK)






峰值读数是检测仪开机以来的最高读数。 提示:屏幕上将交替显示字母"P"和实际的 峰值读数。

报警记录






仪器将自动储存10次报警信息,包括报警类型、气体 浓度。按"YES"键可查看这些记录。







红外通信



主机可以利用适配器与电脑实现通信,这样就能用电脑对主机进行 配置,也能从主机下载历史记录。

关机



按住"MODE",5秒倒计时结束后,检测仪关机,LCD显示"oFF"。



纖羅 (PROGRAM) 模式

在编程模式下,可完成下列操作(按显示顺序排列):

塚定检测仪

修改校正气数值


修改预设报警下限

態改密码

要进入编程模式,首先按住"MODE"和"YES" 3秒,等LCD显示"000?"时松开按键,"000?"代表用户需要输入密码。输完正确的密码后,检测仪就会进入编程模式。按"MODE",进入下一级菜单,按"YES",进入菜单操作。

添定检测仪

尽管在仪器在出厂前已经标定过,但温度变化和/或运输途中的震动都有可能使传感器读数发生偏移。因此,在实际使用、操作新的RAE检测仪前,有必要先用已知浓度的标定气体检验仪器的精度。






何时需标定检测仪?

至少每隔30天进行1次标定;如果无法显示空气中气体浓度,或现场标定失败,就必须对检测仪进行标定。传感器的标定分两步:先测空气,再测校正气(校正气是指某种已知浓度的气体)。

安全起见,为确保检测仪的精度,每天使用前均应用已知浓度的校正气体对传感器进行 现场标定。

扩展标定流程

1. 将标定适配器插入仪器。





- 2. 进入标定功能, 打开气瓶, 开始标定。
- 3. 标定结束,关闭气瓶,取下标定适配器。



零点标定



LCD显示"Zero Cal?",把检测仪置于空气中,按"YES",开始零点标定。LCD显示15秒的倒计时,倒计时完成时会显示"dn",表示零点标定完成。



扩展标定



用户看到屏幕显示"Span Cal?"时,可以选择按"MODE"跳过直接进入下一个子菜单或者按"YES"进入扩展标定。屏幕上会交替显示"gAS"和校正气的预设参数。在10秒内将校正气接入检测仪(如图所示,第9页)。如果仪器检测到气体浓度变化,或是在10秒结束后,或者按"YES",仪器开始60秒的倒计时。

校正标定完成后,在进入下一个子菜单前,屏幕显示"dn"(done,完成)以及实时检测数据。在倒计时过程中,按任意键暂停或退出扩展标定,屏幕显示"no"。再按此键一次确定,并进入下一个子菜单。如果仪器不能检测到气体浓度的变化,扩展标定失败,屏幕显示"Err"信息。

SPAN








修改预设报警值、校正气参数

LCD显示以下界面之一。按"YES",编辑设定的参数。



当前的设定值将会同步显示。闪动的是被修改的数字,按 "YES",每按一次增加1,从 0一直到9,循环显示。按 "MODE"光标移动到下一个数字。按住 "MODE"直到显示 "dn"




时松开, 保存新设定。然后进入下一个子菜单。

清除数据日志

用户可清除历史数据。这项操作也需要输入密 码。只有授权的用户可以进行此项操作。







维护保养

更换锂电池


TOXIRAE 3内置锂电池。 电池出现电量低的信号时, 请更换新电池。 警报信号为每分钟响1次, 闪动1次, 直到换上新电池为止。

在电池耗尽前,屏幕将显示 "oFF",不再显示仪器读数。电池没电后,还会持续声光及震动报警1分钟。如果电池电量尚未耗尽,用户可以持续按住控制键,实现手动关机。更换电池时,应先卸下检测仪背面的4颗螺丝,然后取下后盖。




装入一枚新的锂电池(电压: 3.6V, 电容: 1650mAH, 型号: 2/3AA, 部件号: 500-0076-100)。

重新装上后盖, 拧紧螺丝。







⚠ 只可使用RAE公司的电池套件。使用其它来源的配件,将导致保修承诺失效,并影响产品的安全性。



技术指标

| 尺寸 | 85mmx54mmx27mm | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| 重量 | 76 克 (带电池) | | | | | |
| 电池 | 可更换 2/3 AA 高容量锂电池 | | | | | |
| 操作时间 | 每天8小时,低于1分钟报警,使用寿命为2年。 | | | | | |
| 传感器寿命 | CO/H ₂ S传感器2年,O ₂ 传感器1年 | | | | | |
| 显示 | LCD 显示屏简单易懂,实时显示气体浓度和其它文字信息 | | | | | |
| 键盘 | 两键操作 | | | | | |
| | • 实时气体浓度 (ppm或氧气%) | | | | | |
| 直接读数 | • STEL和TWA值 | | | | | |
| | • 峰值保持 | | | | | |
| 标定 | 二点现场标定;用户自选校正气/标气 | | | | | |
| 数据存储 | 记录10次报警数据 | | | | | |



| 响应时间(T90) | <12秒 | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 警报 | • 声音: 95 dB (30 cm) | | | | | | | |
| | • 高亮红色LED显示(任意方向可视) | | | | | | | |
| | • 内置震动报警 | | | | | | | |
| | • 高报警:显示"High","嘟"3下,每秒闪动1次 | | | | | | | |
| | • 低报警:显示"Low","嘟"2下,每秒闪动1次 | | | | | | | |
| | • STEL:显示 "STEL", "嘟"1下,每秒闪动1次 | | | | | | | |
| | • TWA:显示"TWA","嘟"1下,每秒闪动1次 | | | | | | | |
| EMI/RFI | 强力抗电磁/射频干扰,符合欧盟指令 89/336/EEC | | | | | | | |
| IP 级别 | IP-67, 防尘; 可耐受各方向低压水流 | | | | | | | |
| 环境温度 | ・连续工作: -20 ~ 60℃ | | | | | | | |
| | ・短时工作: -30 ~ 60 ℃ | | | | | | | |



| 环境湿度 | 相对湿度 95% (无冷凝) | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 安全级别 | • 本质安全: 美国UL和加拿大cUL Class I, Div I, | | | | | | |
| | GroupA,B,C,D,T4 | | | | | | |
| | • 欧洲CE标准,防爆等级: ATEX II 1G, EExia IIB T4 | | | | | | |
| | IECEX: Ex ia IIC T4 | | | | | | |
| 附件 | 不锈钢背夹 (已安装) | | | | | | |
| 保修 | CO/H ₂ S 检测仪、传感器 2 年,其余 1 年。 | | | | | | |

^{*}以上技术规格可能随时根据产品更新进行修改, 恕不预先通知。






表1: 传感器配置

⚠只可使用RAE公司的传感器。不同型号的传感器不可互换,请务必使用与检测仪配套的 传感器。只可使用RAE公司的电池套件。使用其它来源的配件,将导致保修承诺失效, 并影响产品的安全性。

| 传感器 | 检测 范围 (ppm) | 分辨率 (ppm) | 校正气 (ppm) | 低报 警值 (ppm) | 高报 警值 (ppm) | STEL 报警值 (ppm) | TWA 报警值 (ppm) | 传感器 预热 时间 |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| CO | 0-500 | 1 | 50/100 | 35 | 200 | 100 | 35 | 20分 |
| CO | 0-1999 | 1 | 50/100 | 35 | 200 | 100 | 35 | 20分 |
| H ₂ S | 0-100 | 0.1 | 10/25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20分 |






表2:报警信号









超量程报警:

5个音调,每秒循环3次 每隔1秒震动1次

高报警:

5个音调,每秒循环3次 每隔1秒震动1次

低报警:

5个音调,每秒循环2次 每隔1秒震动1次

STEL 报警:

5个音调,每秒循环1次 每隔1秒震动1次







5个音调,每秒循环1次 每隔1秒震动1次



负值报警:

5个音调,每秒循环1次 每隔1秒震动1次



电池还能使用1个月:

电池标志每秒闪动 1次 "bAt"每分钟闪动 1次



电池电量低:

电池标志每秒闪动1次 蜂鸣器



电池耗尽:

5个音调,每秒循环1次 每隔1秒震动1次

