

参数选型

CWS	温湿度变送器									
	代号	变送器类型								
	20	插入型(默认无连接线)								
		代号	探头方向							
		D	底面							
		C	侧面							
		代号	有无显示							
		P	无显示							
		X	有显示							
		代号	湿度与温度信号输出							
		A1	4~20mA				双路	三线制		
		RS	RS485通讯接口， 标准MODBUS通讯协议				四线制			
		V10	0~10VDC				双路	三线制		
		DZ	定制							
		代号	供电电压							
		G0	24VDC							
		G4	12~24VDC							
		DZ	定制							
		代号	精度选择							
		A	高精							
		无	常规							
			定制	定制						
			D	其他定制要求						
			无	常规						
CWS	20	C	X	A1	G4					
例如：CWS20-C-X-A1-G4（CWS20插入型温湿度变送器、探头方向侧面、带显示、输出4~20mA、供电12~24VDC） 注：湿度量程默认为0~100%RH，温度量程请参考注1										

注1：数字输出温度量程为 -40~125℃对应输出数据为0~1650。
电流输出和电压输出的温度量程，可在内部电路板上的拨码开关上拨键任意调换，共有八个量程可选（如下图），出厂默认温度量程为-40~100℃。

